



Expte. MY16/ASIC/S/68 Adquisición de equipos servidores

Detectado un error en el pliego de prescripciones técnicas en la *Descripción de las características y especificaciones técnicas para la Adquisición de equipos servidores página 2.*

Donde dice:

Cada nodo debe contemplar 2 discos internos para arranque del sistema operativo de altas prestaciones en raid 0 y extraíbles en caliente.

Debe decir:

Cada nodo debe contemplar 2 discos internos para arranque del sistema operativo de altas prestaciones en raid 1 y extraíble en caliente.

Servicio de contratación

