


Quality by Design a través de estructuras latentes



CÓMO

ESTUDIARLOS?


TRABAJAR CON

VARIABLES LATENTES

Daniel Palací López (Autor) y Alberto Ferrer (Director)

Programa de Doctorado en Estadística y Optimización; Departamento de Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad, Universidad Politécnica de Valencia, Camino de Vera s/n, Edificio 7A, 46022, Valencia, España.

MOTIVACIÓN El esquema más sencillo con los elementos más básicos de un proceso de producción sería el de la Figura 1: **Producto** Materias ¿QUÉ NOS INTERESA GENERALMENTE DE CADA ELEMENTO? **m** 3 Proceso terminado primas → Que tenga las características deseadas ∢ Fig. 1. Esquema (ilustrativamente) sencillo Que permitan conseguir... esto de un proceso de producción genérico Y AHORA QUE LO OBVIO YA HA SIDO DICHO... ¿CUÁL ES EL PROBLEMA? Fig. 2. Especificaciones univariantes sobre A Enfoque común (1): ahorrar en materias ¿Cómo garantizar que el producto y B (rectángulo) y materia prima útil (elipse) tiene las características deseadas primas, y adaptar las condiciones del 1^{er} problema: con el menor coste posible? proceso para mantener la calidad iiiPOCA FLEXIBILIDAD, SIN GARANTÍA Enfoque no tan común (2): mantener las **DE OBTENER LA CALIDAD DESEADA!!!** Las materias primas disponibles 2º problema: condiciones del proceso, y buscar las cambian constantemente **OBJETIVO DEL PROYECTO:** materias primas adecuadas Ofrecer una **metodología regulable** que Especificaciones univariantes (usadas permita **aumentar la flexibilidad en los** ¿Cómo se decide qué materias primas 3^{er} problema: frecuentemente) llevan a veces a aceptar procesos Y materias primas usadas son aceptables/las más adecuadas? materias primas inadecuadas (ver Figura 2) garantizando la calidad de los productos, reduciendo la carga experimental necesaria Necesidad de conocer el efecto de la interacción entre variables de Necesidad muchas veces de un gran número de experimentos 4º problema: proceso y tipo de materias primas sobre la calidad del producto



ETAPA 2:

¿QUÉ SON LAS 'VARIABLES LATENTES'?

Son variables con las que están relacionados grupos de 'variables originales' pero que, por contra, están incorrelacionadas entre sí.





Fig. 4. Ejemplo gráfico de (a) 'variables originales' y (b) 'variables latentes'

¿QUÉ VENTAJAS TIENE TRABAJAR CON LAS VARIABLES LATENTES?

- Se 'comprime' la información (no se pierde)
- Se pasa a trabajar con menos variables La correlación ya no es un problema
- El el ejemplo de la *Figura 4* cuatro variables originales, correlacionadas dos a dos, son sustituidas por dos latentes no correlacionadas entre sí.

¿Y ESTO QUÉ TIENE QUE VER CON LA OPTIMIZACIÓN?



ETAPA 3: ¿QUÉ PRETENDE LA METODOLOGÍA 'QUALITY BY DESIGN'?

Determinar la relación existente entre las materias primas utilizadas y sus propiedades y los factores de proceso con la calidad del producto final obtenido, para aumentar la flexibilidad de los procesos y el rango de materias primas útiles, asegurando la calidad del producto y minimizando su variabilidad.

ETAPA 4:

¿ES LA METODOLOGÍA PROPUESTA APLICABLE Y ÚTIL EN LA PRÁCTICA?

Si la respuesta es sí, entonces sólo queda buscar posibles mejoras y plantear futuros avances. En caso contrario, en esta etapa deberá darse una solución.

IMPORTANCIA DE LOS RESULTADOS PREVISTOS

- Una metodología definida en diseño de mezclas ayudará a optimizar procesos en industrias como la química, farmacéutica o de bioprocesos.
- El trabajo en estructuras latentes reducirá el número de experimentos necesarios y permitirá aprovechar mejor la información histórica disponible.
- La implementación del QbD a través de estructuras latentes, incluyendo la definición de especificaciones multivariantes, dará flexibilidad a los procesos y necesidades de materias primas, a la vez que reducirá la variabilidad en la calidad del producto final, todo ello con menores costes.