






ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA SUSTITUCIÓN DE LA CARPINTERÍA EN EL EDIFICIO 2E-3A EN EL CAMPUS DE VERA DE LA U.P.V.		 <div>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA VICERRECTORADO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO ESCALA GRÁFICA</div>	FECHA	FDO.	PLANO SEGURIDAD Y SALUD EMPLAZAMIENTO	Nº SS 01.1
			FEBRERO 2015	JOSEP PERIS SERRA ARQUITECTO TÉCNICO		e S/E



<div>ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA SUSTITUCIÓN DE LA CARPINTERÍA</div> <div>EN EL EDIFICIO 2E-3A EN EL CAMPUS DE VERA DE LA U.P.V.</div>	<div> UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA VICERRECTORADO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO</div> <div>ESCALA GRÁFICA</div> <div></div>	<div>FECHA</div> <div>FEBRERO 2015</div>	<div>FDO.</div> <div>JOSEP PERIS SERRA ARQUITECTO TÉCNICO</div>	<div>PLANO</div> <div>SEGURIDAD Y SALUD</div> <div>SITUACIÓN</div>	<div>Nº</div> <div>SS 01.2</div> <div>e</div> <div>1:2000</div>
--	---	--	---	--	---



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA SUSTITUCIÓN DE LA CARPINTERÍA
EN EL EDIFICIO 2E-3A EN EL CAMPUS DE VERA DE LA U.P.V.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
VALENCIA
VICERRECTORADO DE INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO



ESCALA GRÁFICA
0 1 2 3 4M

FECHA
FEBRERO 2015


FDO.
JOSEP PERIS SERRA
ARQUITECTO TÉCNICO

PLANO
SEGURIDAD Y SALUD.
ORGANIZACIÓN GENERAL.

Nº
SS 02.2
E
1:100



CUADRO PRINCIPAL



CUADRO SECUNDARIO

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA SUSTITUCIÓN DE LA CARPINTERÍA EN EL EDIFICIO 2E-3A EN EL CAMPUS DE VERA DE LA U.P.V.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
VALENCIA
VICERRECTORADO DE INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO

ESCALA GRÁFICA

FECHA

FEBRERO 2015

FDO.

JOSEP PERIS SERRA
ARQUITECTO TÉCNICO





PLANO

SEGURIDAD Y SALUD.
INSTALACIÓN ELEC. PROVISIONAL





Nº
SS 03.1

E
S/E


VESTUARIOS




ASEOS




VERTIDO DE ESCOMBROS




DETALLE DE VALLADO



DETALLE DE BARANDILLA



VISERAS DE MADERA SOBRE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN



DETALLE DE HORCA

